

MITSUBISHI

三菱配電盤用付属器具

PC-1形ヒューズボックス 取扱説明書

三菱電機株式会社

2008 年 1 月作成


－ 安全上のご注意 －

据付、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書とその他の付属書類をすべて熟読し、正しくご使用ください。機器の知識、安全の情報、そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。ここでは、安全注意事項のランクを「注意」として区別しています。



注 意

取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合及び物的損害のみの発生が想定される場合。

なお、注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。



注 意

1. 輸送に関する事項

- * 正規な方向で輸送してください。
- * 過大な衝撃・振動を加えないでください。製品性能及び寿命を低下させるおそれがあります。

2. 保管に関する事項

- * 保管環境は、下記の条件としてください。製品性能及び寿命を低下させるおそれがあります。
 - ・ 周囲温度 $-20 \sim +6^{\circ}\text{C}$
結露・氷結が起こらない状態。
 - ・ 相対湿度 日平均で $30 \sim 80\%$
 - ・ 標高 2000m 以下
 - ・ 異常な振動・衝撃・傾斜・磁界を受けない状態
 - ・ 次の条件にさらされない状態
有害な煙・ガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵または微粉、爆発性のガスまたは微粉、風雨

3. 据え付け・配線工事に関する事項

- * 取付及び接続は正しく実施してください。故障、焼損、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 端子接続ネジは確実に締め付けてください。故障、焼損のおそれがあります。
- * 接地工事は正しく施工してください。感電、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
(接地端子のある場合)
- * 極性を誤りなく接続してください。故障、焼損、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
(接続端子に極性のある場合)
- * 相順を誤りなく接続してください。故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
(接続端子に相順のある場合)
- * 制御電源、入力等を供給する電源、変成器は適切な容量、定格負担のものをご使用ください。
誤動作、誤不動作の原因になります。
- * 施工時に取り外した端子カバー、保護カバー等は必ず元の位置に戻してください。取り外したままにしておくと、点検等で感電の原因になります。
(端子カバー、保護カバー等の場合)
- * コネクタ端子は指定のコネクタにより接続してください。故障、焼損のおそれがあります。
(コネクタ端子のある場合)

4. 使用・操作・整定に関する事項

- * 使用状態は、下記の条件としてください。製品性能及び寿命を低下させるおそれがあります。
 - ・ 制御電源電圧の変動範囲 定格電圧の $+10 \sim -15\%$ 以内
 - ・ 周波数の変動 定格周波数の $\pm 5\%$ 以内
 - ・ 周囲温度 $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$
 $-10 \sim +50^{\circ}\text{C}$ を1日に数時間許容するが、結露・氷結が起こらない状態。
 - ・ 相対湿度 日平均で $30 \sim 80\%$
 - ・ 標高 2000m 以下
 - ・ 異常な振動・衝撃・傾斜・磁界を受けない状態
 - ・ 次の条件にさらされない状態
有害な煙・ガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度の塵または微粉、爆発性のガスまたは微粉、風雨

- * 有資格者により、管理・取扱いをおこなってください。感電、けが、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 取扱い及び保守は、取扱説明書を良く理解してからおこなってください。感電、けが、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 通電中は、指定以外の構成部品等を取り外さないでください。故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 通電中に整定タップ変更及び内部ユニット引出し操作をする時は、その前に変流器 2 次回路を必ず短絡してください。変流器 2 次回路が開放となり、高電圧発生により故障、焼損のおそれがあります。
- * 通電中に整定タップ変更及び内部ユニット引出し操作をする時は、その前に外部にてトリップロックを実施してください。誤動作のおそれがあります。

5. 保守・点検に関する事項

- * 有資格者により、管理、取扱いをおこなってください。感電、けが、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 取扱および保守は、取扱説明書を良く理解してからおこなってください。感電、けが、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。
- * 交換は同一形式・定格・仕様のもを使用してください。故障や焼損のおそれがあります。その他のものを使用の場合は製造メーカーに相談してください。
- * 点検時の試験は、下記の条件及び取扱説明書に記載の条件で実施する事を推奨します。

・ 周囲温度	20 ± 10℃
・ 相対湿度	90%以下
・ 外部磁界	80 A/m以下
・ 気圧	86 ~ 106 × 10 ³ Pa
・ 取り付け角度	正規方向 ± 2°
・ 周波数	定格周波数 ± 1%
・ 波形（交流の場合）	歪率 2%以下
	高調波のみの実効値
	歪率 = $\frac{\text{基本波実効値}}{\text{最大値} - \text{最小値}} \times 100 (\%)$
・ 交流分（直流の場合）	脈動率 3%以下
	脈動率 = $\frac{\text{直流平均値}}{\text{最大値} - \text{最小値}} \times 100 (\%)$
・ 制御電源電圧	定格電圧 ± 2%

- * 過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。故障、焼損の原因になります。
- * 端子等充電部には触らないでください。感電のおそれがあります。

6. 修理・改造に関する事項

- * 修理・改造する場合は、製造メーカーに依頼してください。無断で修理・改造（ソフトウェア含む）等したことにより生じた事故については、一切責任を負いません。

7. 廃棄処理に関する事項

- * 産業廃棄物処理してください。

PC-1形ヒューズボックス




図1 PC-1形ヒューズボックスの外観

概要

PC-1形ヒューズは計器用変圧器の2次回路に使われています。

ふたを開けた状態




図2 PC-1ヒューズボックスの外形図

※3Aヒューズはセットされております。

適用筒形ヒューズリンクは表1を参照ください。





図3 穴明け図

定格電圧	最大電流	A	B	C	形 番	適用形名	外形図
250V	3A	35	6.5	6.5	0642212	PC-1ヒューズボックス	

表1